

Desde junio, el ayuntamiento ha ido concluyendo una serie de obras que han mejorado el paisaje urbano de Calcena.

REHECHO EL ARCO DE LA PLAZA

Tras la demolición del antiguo arco, necesaria para la construcción del edificio donde inicialmente se reubicaría el Ayuntamiento, quedó una fea cicatriz en la estética de la Plaza de D. Severino Aznar. Afortunadamente, se ha rehecho el arco, y mejor que antes. Es más ancho, más alto y con una estructura más moderna que supone una menor carga, tanto vertical, como lateral. Esperemos que en un futuro puedan retirarse los cables que perforan la pared del frontón y que deslucen su entorno.



CONCLUIDA LA OBRA DEL BAILE



como la anterior.

A falta del equipamiento, se ha terminado de tabicar y crear espacios en el baile. Ahora, existe una habitación para la consulta médica, para el panadero y también un amplio espacio para actividades con mas participantes como cine, reuniones, música...Además, se ha mejorado la accesibilidad mediante una rampa. También se ha colocado una nueva puerta de madera, que tendremos que cuidar para que no la estropeemos

Envía tus artículos y fotografías a:
elecodelisuela@hotmail.com

ANÁLISIS DESDE LA VALLA

Las obras de los últimos meses

COLOCADA UNA VALLA EN EL "MIRADOR DEL CASTILLO"



Tras el arreglo de esa zona, había quedado un desnivel de unos dos metros. El peligro que podía acarrear se ha corregido mediante la colocación de una valla metálica de unos 15 m. de longitud. Su estreno se acompañó de muestras de agradecimiento por parte de vecinos del barrio alto.

ALMACÉN ANEXO A LA "NAVE MULTI-USOS"

Con el fin de retirar de la pista deportiva todos los "talabartes" que la ocupan, con muy buena idea, se ha construido, en la parte posterior de la nave, una cuarto que permita guardar las sillas, tableros...

Talabartes-estalabartes: cosas que estorban a un determinado fin, habitualmente grandes o descompuestas. En castellano, se denomina talabarte al cinturón de cuero que sujeta la espada o la daga.

UN POSTE, EN UN LUGAR INADECUADO

Como en esta página estamos hablando sobre cosas que han mejorado en la estética urbana, queremos hacer mención de alguna que puede mejorar. Por ejemplo, le poste colocado delante del Arco de la Cueva. Este arco es un magnífico ejemplo de adaptación del trazado urbano a los desniveles del terreno y su construcción tuvo que ser una obra de "ingeniería" en aquellos tiempos. Sin embargo, su imagen se ha visto empañada desde hace uno o dos años por un poste de luz-teléfono que estropea "la foto". Aunque no fue responsabilidad del ayuntamiento su colocación, quizás sí pueda mediar para su retirada o desplazamiento.

